

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

17 июля 2023 г.

№ 389

Настоящий акт составлен в результате проведенного 17 июля 2023 года в 18 часов

указывается дата и время осмотра  
(число и месяц год, минуты, часы)

00 минут осмотра объекта недвижимости – жилого дома

указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 38:02:110201:776

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости

расположенного: Братский район, д. Худобок, ул. Центральная, д. 67

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером отсутствует

(при наличии)

расположенном \_\_\_\_\_

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией по осуществлению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории Братского района, утвержденной постановлением мэра Братского района от 09 июня 2023 года № 429

указывается наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Шпет О.Э. – и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Братский район», Зубова Т.А. – главный специалист отдела имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Братский район», Терзи Е.В. – и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Братский район», Труш И.Н. – начальник отдела жилищной политики в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии администрации муниципального образования «Братский район».

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии))

в отсутствии лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

указать нужно: «в присутствии» или «в отсутствие»

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.

Материалы фотофиксации прилагаются.


Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости не прекратил существование.

(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

И. о. председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ подпись

Шпет О.Э.  
расшифровка подписи

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ подпись

Зубова Т.А.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ подпись

Терзи Е.В.  
расшифровка подписи

  
\_\_\_\_\_ подпись

Труш И.Н.  
расшифровка подписи

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к акту осмотра здания, сооружения  
или объекта незавершенного  
строительства при выявлении  
правообладателей ранее учтенных  
объектов недвижимости от  
17.07.2023 г.

### Фототаблица

(Иркутская область, Братский район, д. Худобок, ул. Центральная, д. 67)

